



## COMUNICADO EN RELACION A LA FALTA DE PRESION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN VARIAS ZONAS DE MARCILLA

Debido a la obra de renovación de redes y pavimentación que se está haciendo en Calle Urmeneta, se están produciendo problemas de abastecimiento de agua en varias zonas del municipio.

Esto se produce ya que, al cortar el suministro en Calle Urmeneta, se cierra una tubería de 200mm de diámetro que da servicio a un gran número de viviendas. Al cortar el suministro, las viviendas que dependían de esta tubería cogen agua de otra tubería que viene de calle El Cid y calle Calvario, que es una tubería de 90mm de diámetro conectada a otra en Avenida de la Estación. Esto hace que, de esa tubería más pequeña, dependan más viviendas, por lo que hace complicado el suministro, sobre todo en horas punta de demanda.

Esto no sería problema si el nudo que conecta calle Calvario con calle El Puente funcionara correctamente y pudiera suministrar agua hacia las viviendas que dependen de calle Urmeneta. Ese nudo también está integrado en la obra de renovación de las redes que se está ejecutando en el municipio.

Lo que se va a intentar es arreglar provisionalmente el nudo de abastecimiento existente en el cruce entre calle El Puente y calle Calvario para intentar mitigar los problemas de abastecimiento existentes debido a la obra de calle Urmeneta.

Desde el ayuntamiento pedimos disculpas por las molestias ocasionadas, pero el mal estado de la red de abastecimiento de Marcilla hace que tengamos estos problemas. De hecho, la obra es debido, en parte, a este estado de la red.